

**CIRCOLARE 2/2011  
PROT. BCE-28U**

**LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
RAPPORTI CON LA SOPRINTENDENZA**

Ai Legali rappresentanti  
degli Enti Ecclesiastici

Diocesi di Agrigento  
LL.SS.

Con la presente si ricorda che la manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico dell'ente proprio dell'immobile. Ente proprio degli edifici sacri è chi risulta come persona giuridica intestataria del bene (raramente coincide con l'Arcidiocesi, mai con la Curia). La manutenzione più problematica è quella da eseguire sui beni immobili tutelati definiti dal Dls 22 dicembre 2004 all'art. 2 **BENI CULTURALI**.

**TUTTO CIO' CHE E' STATO REALIZZATO DA PIU DI 50 ANNI E' BENE CULTURALE, SE NON E'  
DIMOSTRATO IL CONTRARIO TRAMITE LA V.I.C. (VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE).**

Per venire incontro agli Enti ecclesiastici e per abbreviare la prassi burocratica l'art. 7 dell'Intesa tra la Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia del 06 agosto 2010 dà la possibilità di intervenire direttamente è senza progetti architettonici da sottoporre all'autorizzazione della Soprintendenza.

Però qualsiasi intervento manutentivo effettuato in un Bene Culturale, può rientrare in un intervento di restauro e che prima di procedere dovrà essere inoltrata una dettagliata relazione tecnico-descrittiva sulle parti interessate dall'intervento nonché un dossier fotografico dell'area oggetto dell'intervento con planimetria ... alla Soprintendenza tramite questo Ufficio.

Pertanto, onde evitare imprevisti che potrebbero causare ritardi sui lavori, vi invitiamo a prendere contatto con il nostro Ufficio per stabilire, al verificarsi delle necessità, comprese le emergenze, la procedura e i termini per ricevere le opportune autorizzazioni e iniziare i lavori.

**Ricordo che l'inoltro di qualsiasi pratica alla Soprintendenza deve avvenire tramite  
l'Ufficio Diocesano BB.CC.EE.** La presentazione diretta da parte degli Enti viene rigettata  
e allunga solo i tempi burocratici.

Agrigento, 28 febbraio 2011

Il Direttore  
p. Giuseppe Pontillo